УТВЕРЖДАЮ
Начальник УСЗН
В.Н. Ковальчук
«13» февраля 2014г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 42

Старооскольский городской округ
Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

«13» февраля 2014 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МКУК «Старооскольский краеведческий музей».
1.2. Адрес объекта г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 50-52.
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1144,03 кв.м
- часть здания __ этажей (или на ___ этаже), ____кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м
1.4. Год постройки здания 19век., последнего капитального ремонта 1995г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное учреждение культуры «Старооскольский краеведческий музей»; МКУК «СОКМ».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 309514 Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 50/42.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **выставочная, просветительская, научно-методическая деятельность.**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): пассажирский транспорт №№ 4, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 18А, 21, 33А, 12, 25А, 31, 31А, 34, 34А.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
3.2.2 время движения (пешком) 10 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать *спуск, подъем*)
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	2-4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	-	5-13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	14,15
5	Санитарно-гигиенические	ДУ	-	16,17

	помещения			
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	18-20
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	1

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно условно.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальные решения с ТСР
8.	Все зоны и участки	индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: _____.
в рамках исполнения

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ_В**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
4.4.1. согласование на Комиссии **есть**
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (***в сфере проектирования и строительства****, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*
требуется
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов (**организации инвалидов**);
4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
_____
_____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации **www.zhit-vmeste.ru** 17.02.2014г

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 20 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 5 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)_____
_____
_____
_____

Руководитель рабочей группы:
Директор муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» — Т.М. Сидякина

Члены рабочей группы:
Специалист по социальной работе муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» — О.С. Дягилева

Специалист по социальной работе муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» — В.В. Шишова

Специалист 1 категории управления Социальной защиты населения Администрации Старооскольского Городского округа — С.Н. Лунина

Специалист 1 категории управления Социальной защиты населения Администрации Старооскольского Городского округа — Л.М. Щербина

Начальник отдела прогнозирования, развития целевых программ по строительству муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» — Н.Е. Ишкова

Директор муниципального автономного учреждения «Научно-технического архитектурного бюро» — О.П. Ищенко

Начальник отдела муниципального казенного учреждения «Управление жизнеобеспечением и развитием Старооскольского городского округа» — М.А. Батищева

Секретарь Старооскольского местного отделения Белгородского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» — В.К. Гончарова

Председатель Старооскольской местной
организации Белгородской региональной
организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» Е.В. Гамова

Председатель Старооскольской местной
Общественной организации
«Общество инвалидов» В.Н. Лавров

Председатель Старооскольской местной
организации Белгородской региональной
организации инвалидов «Всероссийского
Ордена Трудового Красного знамени
Общества слепых» И.Р. Чертов

Заместитель директор АХЧ М.А. Опашинина

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20___ г. (протокол №_____)
Комиссией (название).

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 42
от «13» 02 2014 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МКУК «Старооскольский краеведческий музей».
г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 50/42.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию							
1.2	Путь (пути) движения на территории							
1.3	Лестница (наружная)							
1.4	Пандус (наружный)							
1.5	Автостоянка и парковка							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **территория принадлежащая объекту отсутствует**

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 42
от «13» 02 2014 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МКУК «Старооскольский краеведческий музей».
г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 50/42.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-					
2.2	Пандус (наружный)	нет	-					
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	-	2	Отсутствует звуковая и световая информация	-	-	Устройство звуковой и световой информации
2.4	Дверь (входная)	Есть	-	3	Отсутствует звуковая и световая информация	К,С	Обеспечить доступность (К,С)	Устройство звуковой и световой информации
2.5	Тамбур	Есть	-	4	Не соответствует нормативным требованиям	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	-	Не соответствует нормативным требованиям; отсутствует звуковая и световая информация; несоблюден уклон, отсутствуют поручни	К,С	Обеспечить доступность (К,С)	Устройство пандуса Выравнивание уровня пола Устройство звуковой и световой информации

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	-	2-4	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 42
от «13» 02 2014 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МКУК «Старооскольский краеведческий музей».
г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 50/42.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	-	5	Отсутствуют акустические и тактильные средства	-	Обеспечение доступности	Устройство акустической и тактильной информации
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	-	6, 7, 8,9	Лестничные марши не предназна-чены для инвалидов	К,О,С	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	Отсутствует пандус	-	Обеспечение доступности	Устройство пандуса
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	Есть	-	10	Наличие порога		Обеспечение доступности	Выравнива ние уровня пола
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	-	11, 12, 13	Наличие ступеней	К,О,С		
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	-	Отсутствуют акустические и тактильные средства; отсутствует пандус; наличие порога; наличие ступеней	-	Обеспечение доступности	Устройство акустической и тактильной информации; устройство пандуса; выравнива ние уровня пола

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ	-	5-13	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 42
от «13» 02 2014 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МКУК «Старооскольский краеведческий музей».
г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 50/42.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-					
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	-	14, 15	При входе лестница не соответствует нормативным требованиям	К,О,С,Г,У	Обеспечение доступности	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	При входе лестница не соответствует нормативным требованиям	К,О,С,Г,У	Обеспечение доступности	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ	-	14,15	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____ _____

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 42
от «13» 02 2014 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-		-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 42
от «13» 02 2014 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-		-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 42
от «13» 02 2014 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МКУК «Старооскольский краеведческий музей».
г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 50/42.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	16, 17	Несоответствие габаритов и инженерного обеспечения (звук, свет, сантехника) нормативным требованиям	К,С,О	Обеспечение доступности	Переустройство
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Несоответствие габаритов и инженерного обеспечения (звук, свет, сантехника) нормативным требованиям	К,С,О	Обеспечение доступности	Переустройство

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	16,17	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 42
от «13» 02 2014 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МКУК «Старооскольский краеведческий музей».
г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 50/42.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	18, 19, 20				
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствуют акустические средства	-	Обеспечение доступности	Устройство акустической информации
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства	-	Обеспечение доступности	Устройство тактильной информации
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	-	Отсутствуют акустические и тактильные средства	-	Обеспечение доступности	Устройство акустической и тактильной информации

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	18-20	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____